

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«10» 09 2024 г.

Дом № 22Д по ул. Кирова

ООО «Инвестжилстрой»
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)
участок № _____

Общие сведения по дому:

Год постройки 2001
Материал стен кирпич
Число этажей 10
Наличие подвала 1574
Комиссия в составе, председателя гг. инженер Вадимов В. В.
и представителя общественного образования (домового комитета) инженер
Степановичев И. В. и инженер Жостов В. А.
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша удовлетворительно
- б) Чердачное помещение и его вентиляция хорошее
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) Фасад здания удовлетворительно
- д) Входные двери и оконные перекрытия удовлетворительно
- е) Подвальные помещения удовлетворительно
- ж) Отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) Система центрального отопления —
- и) Котельное помещение и его оборудование —
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) Отопительные печи и кухонные очаги —
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) удовлетворительно
- н) Электрохозяйство удовлетворительно

2. Обеспеченность:




- а) Котельных — топливом —
- б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров обеспечено

Выводы и предложения комиссии:

Водоматериал в здании в осенне-зимний период 2024-2025 год

Комиссия:

(подпись)

Гл. инженер:  Пущанов Г. И.
Зм. инженер:  Костин А. А.
инженер:  Ступицкий У. В.