

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)  
«10» 09 2024 г.

Дом № 10Б по ул. Ломоносова  
ООО «Инвестжилстрой»  
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)  
участок № \_\_\_\_\_

Общие сведения по дому:

Год постройки 2020  
Материал стен кирпич  
Число этажей 11  
Наличие подвала —  
Комиссия в составе, председателя г. инженер Рудневский И. В.  
и представителя общественного образования (домового комитета) инженер  
Стреловский И. В. и инженер Жестиков Александр Д. А.  
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:  
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша хорошая
- б) Чердачное помещение и его вентиляция хорошее
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошее
- г) Фасад здания хороший
- д) Входные двери и оконные перекрытия хорошее
- е) Подвальные помещения хорошее (теплоты)
- ж) Отмостки вокруг здания хорошая
- з) Система центрального отопления —
- и) Котельное помещение и его оборудование —
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) Отопительные печи и кухонные очаги —
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) хорошее
- н) Электрохозяйство хорошее

2. Обеспеченность:
- а) Котельных — топливом —
  - б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
  - в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров Обеспечено


Выводы и предложения комиссии:  
Подготовлен к работе в осенне-зимний период 2023-2024 год

---

---

Комиссия:

(подпись)

Гл. инженер:  Рудakov А. Б.

Гл. энергетик:  Костиков Д. А.

Исполн.:  Сидоров В. Б.