

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)  
«11» 09 2024 г.

Дом № 27 по ул. Рыленкова  
ООО «Инвестжилстрой»  
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)  
участок № \_\_\_\_\_

Общие сведения по дому:

Год постройки 1949  
Материал стен Кирпич  
Число этажей 9  
Наличие подвала 1238  
Комиссия в составе, председателя \_\_\_\_\_  
и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:  
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша удовлетворительно
- б) Чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) Фасад здания удовлетворительно
- д) Входные двери и оконные перекрытия отлично (не отремонтировать)
- е) Подвальные помещения удовлетворительно
- ж) Отмостки вокруг здания отлично (не отремонтировать)
- з) Система центрального отопления удовлетворительно
- и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_
- л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) удовлетворительно
- н) Электрохозяйство удовлетворительно

2. Обеспеченность:
- а) Котельных — топливом \_\_\_\_\_
  - б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
  - в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров обеспечено




Выводы и предложения комиссии:  
Подготовлен и выполнен в осенне-зимний период 2024-2025 год

---

---

Комиссия:

(подпись)

Чл. комисс:		Пузанов В. В.
Чл. комиссии:		Стецюк В. А.
инженер:		Стецюк В. А.