

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)
« 10 » 09 2024 г.

Дом № 3 по ул. Рыленкова

ООО «Инвестжилстрой»
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)
участок № _____

Общие сведения по дому:

Год постройки 1940
Материал стен газосиликатные блоки
Число этажей 5
Наличие подвала 1413
Комиссия в составе, председателя гг. Исаев Александр И.В.
и представителя общественного образования (домового комитета) Исаев Александр И.В.
Степанович И.В. гг. Жеремьев Д.А.
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша (вентриляция) отсутствует
- б) Чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) Фасад здания удовлетворительно
- д) Входные двери и оконные перекрытия удовлетворительно
- е) Подвальные помещения удовлетворительно
- ж) Отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) Система центрального отопления удовлетворительно
- и) Котельное помещение и его оборудование _____
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) Отопительные печи и кухонные очаги _____
- м) Дымоходы и газопроводы (даты составления актов об их исправности) удовлетворительно
- н) Электрохозяйство удовлетворительно




2. Обеспеченность:

- а) Котельных — топливом _____
- б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров обеспечено

Выводы и предложения комиссии:
Подготовлен к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года

Комиссия:

(подпись)

го. министр:  Разумовский И. В.
го. директор:  Стоянов П. А.
инженер:  Струковский У. В.