

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)
« 11 » 09 2024 г.

Дом № 6 корп.3 по ул. Шевченко
ООО «Инвестжилстрой»
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)
участок № _____

Общие сведения по дому:

Год постройки 2023
Материал стен кирпичные блоки
Число этажей 11
Наличие подвала —
Комиссия в составе, председателя г. инженер Раффишвили И.В.
и представителя общественного образования (домового комитета) инженер
Стручковский И. В г. инженер Лобтнев Д.А.
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша хороша
- б) Чердачное помещение и его вентиляция хороша
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хороша
- г) Фасад здания хороша
- д) Входные двери и оконные перекрытия хороша
- е) Подвальные помещения нет (паркин)
- ж) Отмостки вокруг здания хороша
- з) Система центрального отопления —
- и) Котельное помещение и его оборудование —
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) Отопительные печи и кухонные очаги —
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) удовлетвор.
- н) Электрохозяйство удовлетвор.

2. Обеспеченность:




- а) Котельных — топливом
- б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров обеспечена

Выводы и предложения комиссии:

Подготовлен к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

Комиссия:

(подпись)

гг. комисс:		Разумовский С.В.
гг. эксперты:		Костин Д.А.
инициатор:		Витяев В.В.