

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)  
« 11 » 09 2024 г.

Дом № 40 по ул. 25 Сентября  
ООО «Инвестжилстрой»  
(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд: «Службы заказчика»)  
участок № \_\_\_\_\_

Общие сведения по дому:

Год постройки 1984 год  
Материал стен кирпич  
Число этажей 3  
Наличие подвала 780  
Комиссия в составе, председателя г.и.и.с.с.с. Родригес Н.В.  
и представителя общественного образования (домового комитета) Винникова  
Винникова Н.В. г.и.и.с.с.с. Родригес Н.В.  
мастеров, техников ремонтных, производственных участков, служб

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:  
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) Крыша отличное / как раньше
- б) Чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно
- в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворительно
- г) Фасад здания удовлетворительно
- д) Входные двери и оконные перекрытия удовлетворительно
- е) Подвальные помещения удовлетворительно
- ж) Отмостки вокруг здания удовлетворительно
- з) Система центрального отопления удовлетворительно
- и) Котельное помещение и его оборудование —
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) Отопительные печи и кухонные очаги —
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) удовлетворительно
- н) Электрохозяйство удовлетворительно

2. Обеспеченность:

- а) Котельных — топливом \_\_\_\_\_
- б) Жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки тротуаров Обеспечен

Выводы и предложения комиссии:




Подготовлен к работе в осенне-зимний период 2024-2025 год

---

---

Комиссия:

(подпись)

Гл. инженер:  Рудakov В. В.  
Гл. энергетик:  Костин Р. А.  
инженер:  Стрелицкий У. В.